

(02) 6383758


DIFERENCIA ENTRE MOTOR
567 - 645

Enviar a Sr Robert
Pizarro
(Santiago)

Via EMAIL
645

567 -

Distribucion



567

Salidas de drenaje
block - Carter
son con tuberías
mas pe-
queñas.

Camisas 8 1/2"

Piston 8 1/2"


bielas - IGUALES

PERNO BANCADA - con seguro, sin gollito y
tuercas completas

* Cárterios de sublección de
Piston (enfriamiento) son con
abertura guías pequeñas

* Repartidores de entrada de agua a
cilindros son apunados al block

Distribucion



645

ESTAN UBICADAS EN
OTRO SECTOR DEL
block. NO SON COM-
patibles, block 645 - carter
567.

Camisas 9"

* Piston 9"

* bielas IGUALES

* PERNO BANCADA - sin
x seguro, con gollito
y tuercas anti desligante

* Cárterios de enfriamiento
Piston son con abertura
guías mas separadas.

* Repartidores de entrada de
agua a cilindros son
flotantes, es decir con oring
y son insertados en cavidad
del block.